

	Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận xuất xưởng. - Theo đúng tiêu chuẩn loại tương ứng được mô tả trong Chương V của E-HSMT. - Trường hợp cần thiết: Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư sẽ kiểm nghiệm thiết bị tại nơi sản xuất hoặc ngay tại hiện trường vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải cung cấp trợ lý và dụng cụ cần thiết cho việc kiểm nghiệm bất kỳ thiết bị nào. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.
--	---