

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Sửa chữa 03 MBA phân phối Công ty Điện Lực Bắc Ninh (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên lập); Sửa chữa 49 MBA 3 pha của PC Bắc Ninh năm 2025 (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh lập).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV;

Căn cứ Nghị định số: 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV, ngày 19 tháng 8 năm 2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 12/09/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc điều chỉnh Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh (SXXD) trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025;

Căn cứ quyết định số 1982/QĐ-PCBN ngày 18/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc phê duyệt PAKT-DT sửa chữa lớn năm 2025 danh mục “Sửa chữa 49 MBA 3 pha của PC Bắc Ninh năm 2025 (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh lập)”;

Căn cứ quyết định số 1983/QĐ-PCBN ngày 18/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc phê duyệt PAKT-DT sửa chữa lớn năm 2025 danh mục “Sửa chữa 03 MBA phân phối Công ty Điện Lực Bắc Ninh (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên lập)”;

Căn cứ quyết định số 2155/QĐ-PCBN ngày 24/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên;

Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu cho gói thầu nêu trên do tổ chuyên gia xét thầu Công ty Điện lực Bắc Ninh lập;

Căn cứ tờ trình và Báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ mời thầu cho gói thầu nêu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước **“Gói thầu: Sửa chữa 03 MBA phân phối Công ty Điện Lực Bắc Ninh (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên lập); Sửa chữa 49 MBA 3 pha của PC Bắc Ninh năm 2025 (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh lập)”** với các nội dung như sau.

1 – Nội dung hồ sơ mời thầu:

* Hồ sơ được biên soạn : Gồm 3 phần như sau:

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu (theo thông tư 79/2025/TT-BTC)
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu (theo webform muasamcong.mpi.gov.vn)
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu (theo webform muasamcong.mpi.gov.vn)

- Phần 2: Điều khoản tham chiếu:

- + Chương V. Điều khoản tham chiếu

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng (theo thông tư 79/2025/TT-BTC)
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng (theo webform muasamcong.mpi.gov.vn)

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Nội dung chi tiết theo Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng do Tổ xét thầu Công ty Điện lực Bắc Ninh lập).

* Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

* Thời gian thực hiện:

- Phát hành Hồ sơ mời thầu: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày phê duyệt Hồ sơ mời thầu (trên website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>).

- Thời điểm đóng thầu: Sau tối thiểu 09 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu trên website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Thời điểm mở hồ sơ dự thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu (trên website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

2 – Khái quát về gói thầu:

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Ninh – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Ninh – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tên gói thầu: “Gói thầu: Sửa chữa 03 MBA phân phối Công ty Điện Lực Bắc Ninh (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Nguyên lập); Sửa chữa 49 MBA 3 pha của PC Bắc Ninh năm 2025 (Do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Ninh lập)”.

Giá gói thầu: **8.879.194.708 VNĐ (Đã bao gồm thuế VAT và chi phí dự phòng =0).**

Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2025

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 09/2025

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Hình thức – Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; Phương thức - Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Tóm tắt về quy mô gói thầu: Sửa chữa 52 MBA hư hỏng, kém chất lượng của Công ty Điện lực Bắc Ninh với nội dung chính như sau:

STT	Tên Tài sản	Công suất (kVA)	Cấp điện áp (kV)	Nội dung sửa chữa chính	Ghi chú
1	MBA 250 kVA-35(22)/0,4 kV số máy 11242021 (Thôn Hạ - TY)	250	35(22)/0,4kV	Quản thay thế cuộn dây cao thế và cuộn dây hạ thế bằng dây đồng mới. Lọc dầu bổ sung dầu thiếu hụt	

2	MBA 160 kVA-35/0,4 kV số máy 06000708 (Nghêo -SD)	160	35/0,4kV	Quấn thay thế cuộn dây cao thế và cuộn dây hạ thế bằng dây đồng mới. Lọc dầu bổ sung dầu thiếu hụt	
3	MBA 160 kVA-35/0,4 kV số máy 09961011 (Tân Dĩnh 16 - LG)	160	35/0,4kV	Quấn thay thế cuộn dây cao thế và cuộn dây hạ thế bằng dây đồng mới. Lọc dầu bổ sung dầu thiếu hụt	
4	Thay TBA số 2 KNO HLKB2 - TPBN	180	22/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
5	TBA Đông Yên 4 - YP	400	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quấn lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. TLọc lại dầu cách điện, có bổ sung mới.	
6	TBA Bơm Đông Thọ - YP	400	35.22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quấn lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. TLọc lại dầu cách điện, có bổ sung mới.	
7	TBA Đức Hiệp 2 - TT	400	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quấn lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. TLọc lại dầu cách điện, có bổ sung mới.	
8	TBA Xóm Táo - TT	320	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quấn lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới	
9	TBA Bắc Đuống TS	630	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quấn lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới	

10	TBA Long Khê - QV	320	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới vỏ máy, Mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao hạ thế bằng dây mới. Lọc lại dầu cũ, bổ sung dầu thiếu.
11	TBA An Quang - GB	400	35.22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới vỏ máy, Mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao hạ thế bằng dây mới. Thay mới dầu cách điện.
12	TBA Do Nha 5 - QV	320	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện, bổ sung mới.
13	Đình Bảng 14 (NCS)	400	35(22)/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới
14	TBA Yên Mẫn	400	22(35)/0.4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới
15	TBA Cỏ Mễ 2	400	22(35)/0.4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới
16	T1 Bơm Tân Chi 1	1000	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế.

				Thay mới dầu cách điện	
17	T2 Bơm Tân Chi 1	1000	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Thay mới dầu cách điện	
18	TBA Công Hà 2 - TT	400	10.22/0,4	Sửa chữa cải tạo thành 22/0,4kV, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Thay mới dầu cách điện.	
19	TBA số 5 KĐT Tân Hồng - TD	400	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới	
20	TBA Xóm Nguyễn - TS	630	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế trụ tôn mới. Quán lại các cuộn dây cao hạ thế bằng dây mới. Thay mới dầu cách điện.	
21	TBA Chi Trung 2 - TD	320	35.22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới	
22	TBA Chi Long - YP	560	35.22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, có bổ sung mới	
23	Thay TBA Tỉnh Ngô 2 - LT - CBM kém	160	10.22/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bia cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
24	KDC Thăng	160	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng	

	Cương - TPBG			cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
25	Đồng Lạc 8 - YT	180	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
26	Ga Sen Hồ 2 - VY	180	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
27	UB Tân Lập - LNg	180	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
28	UB Vĩnh Khương - SĐ	180	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
29	Đồng Giang - SĐ	180	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
30	Thác Do 2 - LNg	180	35/0,4	Vệ sinh ruột máy. Tăng cường cách điện cuộn dây bằng giấy và bìa cách điện. Sấy nâng cao cách điện. Thay mới dầu cách điện.	
31	Bom Cống Bún 1 - TPBG	1000	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay mới mạch từ. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới	

32	TBA Núi Móng 3	320	10.22/0,4	Sửa chữa cải tạo thành cấp điện áp 22/0,4kV. Hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu mới.
33	MBA T1 TBA Giang Liễu 2 - QV	750	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Thay mới dầu cách điện.
34	TBA Doãn hạ 2-TT	320	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao hạ thế bằng dây mới. Thay mới dầu cách điện.
35	TBA Tam Lư lớn - TS	400	35(22)/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Thay mới dầu cách điện.
36	Thôn Chung - HH	250	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ xung dầu cách điện mới..
37	Ngọc Thiện 2 - TY	250	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ xung dầu cách điện mới..
38	Cao Xá 7 - TY	250	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ xung dầu cách điện mới..
39	Lương Tài - VY	250	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng,

				hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung mới dầu cách điện	
40	Thế - TY	320	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao hạ thế bằng dây mới. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới.	
41	An Hà 1 - LG	560	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao hạ thế bằng dây mới. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới.	
42	Tư 1-3 - LNg	180	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế. Lọc Lại dầu cách điện cũ, bổ sung dầu cách điện mới..	
43	Tân Hưng 29 - LG	320	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới.	
44	Xương Lâm 1 - LG	400	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới.	

45	Lư Giang 4 - TPBG	400	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới.
46	Việt Tiến - VY	400	35/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Thay thế mạch từ mới. Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung thêm dầu cách điện mới.
47	Rừng Gai - LN	180	35(22)/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế. Thay mới dầu cách điện.
48	Đồi Ủy Ban - TY	250	35(22)/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Lọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung mới dầu cách điện
49	Thôn Ba - TPBG	320	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Thay mới dầu cách điện
50	Xuân Hương 9 - LG	250	22/0,4	Sửa chữa nguyên trạng, hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. Thay mới dầu cách điện
51	Quỳnh Sơn 2 - TPBG	250	6(22)/0,4	Sửa chữa cải tạo thành cấp điện áp 22/0,4kV. Hiệu suất năng lượng đạt tiêu chuẩn 8525-2015: Quán lại các cuộn dây cao thế, hạ thế. TLọc lại dầu cách điện cũ, bổ sung mới dầu cách điện

52	TBA khu dân cư phía Tây TT Thửa - LT	160	22/0,4	Thay thế sứ cách điện. Gioăng chịu dầu MBA. Lọc lại dầu cách điện có bổ sung mới. Sấy nâng cao cách điện. Vệ sinh sơn lại vỏ MBA.
----	--------------------------------------	-----	--------	---

(Khối lượng, thông số kỹ thuật chi tiết như phương án kỹ thuật kèm theo).

Điều 2. Giao cho tổ xét thầu tổ chức thực hiện xét chọn đơn vị trúng thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ.

Điều 3. Các ông (bà) trong Tổ xét thầu, trường phòng Kế hoạch và Vật tư, phòng Kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán, phòng Tranh tra bảo vệ và pháp chế căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KT, TCKT, TTPC;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Minh Hải