

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Tên dự toán: **Mua sắm vật tư hàng hóa (đợt 4) năm 2026**
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 15 ngày.
- Nguồn vốn tổ chức mua sắm: **Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026**
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A42/QC PK-KQ; Địa chỉ: Cổng 1 Sân Bay Biên Hòa, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai;

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương tự như bảng dưới đây để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu của E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Hóa chất hữu cơ (Cồn 70độ)	Công thức : C_2H_6O hoặc C_2H_5OH , là chất lỏng không màu, trong suốt, dùng trong công nghiệp: tẩy rửa, vệ sinh nhà xưởng, linh kiện, thiết bị. Nồng độ: 70% v/v (70 độ). Khối lượng riêng: 0,8. Tỷ trọng (so với nước) : $0,799 \div 0,8$.
2	Dung môi	Chất liệu: dung môi không màu dễ cháy, tan trong nước tỷ trọng 0,725 ở 15 độ C. Tỷ lệ bay hơi: 6 Dùng làm chất tẩy rửa các chất trong công nghiệp
3	Dung dịch Acetôn	Là hợp chất hữu cơ, có dạng lỏng, không màu và có mùi, có công thức cấu tạo là CH_3COCH_3 , dùng làm dung môi để pha loãng nhựa polieste, dùng trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, pha keo epoxy 2 thành phần trước khi đông rắn và cũng được sử dụng như một thành phần dễ bay hơi của một số loại sơn và vecni.
4	Chất thấm	Là hóa chất kiểm tra thẩm thấu màu đỏ, chuyên dùng trong phương pháp kiểm tra không phá hủy, có khả năng thẩm thấu sâu vào các khe nứt, lỗ rỗng hoặc các khuyết tật hở trên bề mặt vật liệu không xốp. Sử dụng để kiểm tra mối hàn, chi tiết cơ khí, bề mặt gia công kim

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		loại..
5	Chất làm sạch	Là hóa chất làm sạch bề mặt chuyên dùng trong quy trình kiểm tra thẩm thấu màu, có tác dụng loại bỏ mỡ, bụi bẩn và làm sạch chất thẩm dư trên bề mặt sau thẩm thấu.
6	Hóa chất hữu cơ (Cồn 70độ)	Công thức : C ₂ H ₆ O hoặc C ₂ H ₅ OH, là chất lỏng không màu, trong suốt, dùng trong công nghiệp: tẩy rửa, vệ sinh nhà xưởng, linh kiện, thiết bị. Nồng độ: 70% v/v (70 độ). Khối lượng riêng: 0,8. Tỷ trọng (so với nước) : 0,799 ÷ 0,8.

1.3. Các yêu cầu khác

Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm:

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản
- Các dịch vụ liên quan như:
 - + Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa
 - + Thời gian Nhà thầu thực hiện bảo hành: 03 ngày từ khi nhận được thông báo của Bên mời thầu
- Hàng hóa phải đóng gói đúng tiêu chuẩn, bảo đảm không hư hỏng, móp méo, đổ vỡ trong quá trình vận chuyển – bàn giao.
- Nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT: không được phép

Mục 2. Bản vẽ: không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra thông số, nhãn mác, số lượng, chủng loại, qui cách hàng hóa thực tế so với chứng từ cung cấp, giao nhận
- Hàng hóa do Nhà thầu giao đến sẽ được bên mời thầu tổ chức kiểm tra, nghiệm thu với các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong E-HSMT

- Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp tài liệu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của bất kỳ hàng hóa nào thuộc gói thầu để kiểm tra, đối chiếu. Nếu kết quả phân tích, so sánh khác vopiw thông tin về tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hàng hóa do nhà thầu cung cấp, khi đó sẽ kết luận nhà thầu vi phạm. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan.