

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Dự toán: Trục vớt 212 chiếc Ghe gỗ là phương tiện bị tịch thu, tạm giữ hành chính và thuê bãi tập kết.
- Gói thầu: Gói thầu số 01: Trục vớt 212 chiếc Ghe gỗ là phương tiện bị tịch thu, tạm giữ hành chính và thuê bãi tập kết.
- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Đồng Nai.
- Địa điểm thực hiện: tỉnh Đồng Nai
- Quy mô của gói thầu: Theo danh mục quy định tại Mẫu số 01A Bảng Phạm vi cung cấp thuộc Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ thuộc gói thầu: Đạt chất lượng, số lượng và thời gian thực hiện gói thầu.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

- Thực hiện Trục vớt 212 ghe gỗ bị chìm tại Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy. Sau khi trục vớt, đưa các phương tiện về bãi tập kết 1.500 m² tại khu vực phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3. Thuế GTGT:

- Nhà thầu khi tham dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng điều chỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

4.1. Yêu cầu chi tiết:

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
A	Loại phương tiện trục vớt			
I	Phòng PC08 (84 phương tiện: 75 phương tiện đã ra QĐ tịch thu; 09 phương tiện đã ra BB tạm giữ)			
	75 phương tiện đã ra QĐ tịch thu			❖ Hiện trạng: Bị chìm tại bến PC08
1	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm:

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,7m, cao khoảng 0,9m; Gắn 01 máy Hyundai - Đã qua sử dụng
2	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 1,5m; Gắn máy D28 hiệu Trung Quốc - Đã qua sử dụng
3	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 10m, rộng khoảng 3m, cao khoảng 4,5m, tải trọng khoảng 10 tấn. Gắn máy Yamaha 345 và đầu bơm hút hiệu HINO8. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
4	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 11m, rộng khoảng 2,4m, cao khoảng 1,6m. Gắn máy D24 hiệu Trung Quốc và một đầu bơm Phương Dung 10. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
5	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 13m, rộng khoảng 2m, cao khoảng 1,8m. Gắn máy KV6 và đầu bơm máy HINO8. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
6	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7,4m, rộng khoảng 2,1m, cao khoảng 0,75m. Gắn máy hiệu Thermoking - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
7	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,8m, cao khoảng 0,9m. Gắn máy Hyundai 2,5 tấn - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
8	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12,5m, rộng khoảng 2,4m, cao khoảng 1,6m. Gắn 02

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<p>máy D24 hiệu Trung Quốc, 02 đầu bơm hiệu Phương Dung 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
9	Ghe gỗ	Chiếc	01	<p>❖ Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 2m, cao khoảng 1,6m. Gắn máy và máy bơm D28 hiệu Trung Quốc - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
10	Ghe gỗ	Chiếc	01	<p>❖ Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,8m. Gắn 01 máy Hyundai 2,5 tấn, 01 đầu bơm Phương Dung 10. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
11	Ghe gỗ	Chiếc	01	<p>❖ Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 10m, rộng khoảng 2,5m, sâu khoảng 1,8m. Gắn 01 máy chạy D24 hiệu Trung Quốc, 01 đầu bơm Phương Dung 10. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
12	Ghe gỗ	Chiếc	01	<p>❖ Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 10m, rộng khoảng 2,5m, sâu khoảng 1,8m. Gắn 01 máy chạy Hyundai 6, 01 đầu bơm Phương Dung 10. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
13	Ghe gỗ	Chiếc	01	<p>❖ Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một ghe đầu bơm sắt không số đăng ký. Dài khoảng 5m, rộng khoảng 1,2m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy Hyundai, máy chạy và bơm D24. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
14	Ghe gỗ	Chiếc	01	<p>❖ Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 13m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,5m. Gắn 01 máy KIA. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
15	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 17m, rộng khoảng 3,5m, sâu khoảng 2,4m. Gắn 01 máy 6 xi lanh, 02 máy bơm hiệu DC40A và D15 Trung Quốc, 03 đầu bơm Ø200. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
16	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,4m, sâu khoảng 1,6m. Gắn 01 máy KIA 4 (chạy và bơm), 01 đầu bơm 10. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét).
17	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 16m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 2,6m. Gắn 01 máy 4, 01 máy bơm Mitsubishi, 03 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
18	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 6m, rộng khoảng 2,5m, sâu khoảng 1m. Gắn 01 máy KIA 4. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
19	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 16m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 2,2m. Gắn 02 máy (Daewoo 6 và Yama 3N), 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
20	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 14m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 2,5m. Gắn 01 máy hiệu KIA, 01 máy bơm 8 hiệu Asia, 03 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
21	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,2m, sâu khoảng 1,8m. Gắn 01 máy 4, 01 máy bơm 6, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
22	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 17m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,8m. Gắn 01 máy KIA4, 01 máy bơm D10. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
23	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8,4m, rộng khoảng 1,8m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy Hyundai 4, 01 máy bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
24	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 15m, rộng khoảng 2,6m, sâu khoảng 1,6m. Gắn 01 máy Yamaha, 01 đầu bơm, gắn máy D24 Trung Quốc. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
25	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 16m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,5m. Gắn 01 đầu bơm, 01 máy bơm hiệu Daewoo, 01 máy chạy. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
26	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy và bơm D24 Trung Quốc. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
27	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 2m. Gắn 01 máy Isuzu, 04 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
28	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 14m, rộng khoảng 2,5m, sâu khoảng 2m. Gắn 01 máy Hyundai, 01 máy Daewoo, 01 máy KIA, 03 đầu bơm.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
29	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 7,5m, rộng khoảng 1,5m, sâu khoảng 0,7m. Gắn 01 máy Hyundai 4, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
30	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 6m, rộng khoảng 1,5m, sâu khoảng 0,6m. Gắn 01 máy Komatsu, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
31	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,4m, sâu khoảng 0,6m. Gắn 01 máy Hyundai, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
32	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 6m, rộng khoảng 1,3m, sâu khoảng 0,6m. Gắn 01 máy Hyundai, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
33	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 6m, rộng khoảng 1,4m, sâu khoảng 0,5m. Gắn 01 máy D12 Trung Quốc, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
34	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 10m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,5m. Gắn 01 máy D4 Trung Quốc. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
35	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 9,65m, rộng khoảng 1,9m, sâu khoảng 1,1m. Gắn 01 máy Daewoo, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
36	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 13m, rộng khoảng 2,5m, sâu khoảng 1,5m. Gắn 01 máy chạy (không rõ nhãn hiệu), 01 máy bơm Kubota, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
37	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 15m, rộng khoảng 2,7m, sâu khoảng 1,7m. Gắn 01 máy chạy Hyundai, 01 đầu bơm và 01 máy bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
38	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 15m, rộng khoảng 2m, sâu khoảng 1,5m. Gắn 01 máy Hyundai 4, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
39	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,6m, sâu khoảng 1m. Gắn 01 máy chạy hiệu Trung Quốc, 01 máy bơm Trung Quốc, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
40	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12m, rộng khoảng 1,7m, sâu khoảng 1m. Gắn 01 máy D24, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
41	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 11m, rộng khoảng 2,5m, sâu khoảng 1,2m. Gắn 01 máy Hyundai 6, 01 máy Trung Quốc, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
42	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,7m, sâu khoảng 0,65m. Gắn 01 máy Trung Quốc, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
43	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 11,1m, rộng khoảng 1,4m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy Zanmar D28, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
44	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 10,1m, rộng khoảng 2,4m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy Samdi, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
45	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,5m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy và 01 máy bơm D24 Trung Quốc. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
46	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 2,1m, sâu khoảng 0,6m. Gắn 01 máy D24, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét). Vi phạm ngày 30/8/2017.
47	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 19m, rộng khoảng 4,6m, sâu khoảng 3m. Gắn 01 máy Daewoo, 01 máy hiệu Hyundai, 03 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
48	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,3m, sâu khoảng 0,7m. Gắn 01 máy KIA, 01 máy bơm Trung Quốc, 02 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
49	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9,8m, rộng khoảng 2m, sâu khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy và máy bơm hiệu Hyundai, 01 đầu bơm. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
50	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm:

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 6m, rộng khoảng 1m, cao khoảng 10m. Gắn 01 máy Yamaha, 01 đầu bơm hút và 01 ống bơm dài khoảng 10m. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
51	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 5m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,6m. Gắn 01 máy không rõ nhãn hiệu, 01 đầu bơm hút và 01 ống bơm dài khoảng 10m. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
52	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 11m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 0,6m. Gắn 01 máy dầu không rõ nhãn hiệu, 01 đầu bơm hút và 01 ống bơm dài khoảng 15m. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét).
53	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,2m, cao khoảng 0,5m. Gắn 01 máy không rõ nhãn hiệu và 01 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
54	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8,6m, rộng khoảng 2,1m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy không rõ nhãn hiệu và 01 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
55	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 0,7m. Gắn 01 máy không rõ nhãn hiệu và 01 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
56	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 12m, rộng khoảng 5m, cao khoảng 1,7m. Gắn 01 máy chạy và 01 máy bơm hiệu Hyundai. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
57	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 1,3m. Gắn 01 máy chạy và 01 máy bơm hiệu Hyundai 4. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
58	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm; <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7,5m, rộng khoảng 1,8m, cao khoảng 0,6m. Gắn 01 máy chạy D24 hiệu Trung Quốc, 01 máy bơm D24 hiệu Trung Quốc và 02 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
59	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 14m, rộng khoảng 2m, cao khoảng 1m. Gắn 01 máy chạy và 01 máy bơm hiệu KIA. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
60	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 15m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 1,6m. Gắn 01 máy chạy D24 hiệu Trung Quốc và 01 máy bơm hiệu Hyundai. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
61	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 10m, rộng khoảng 2,8m, cao khoảng 1,5m. Gắn 01 máy chạy D24 hiệu Trung Quốc, máy bơm và đầu bơm không rõ nhãn hiệu. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
62	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 4m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 1m. Gắn 01 máy chạy, máy bơm và đầu bơm hút không rõ nhãn hiệu. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
63	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 7,5m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				chạy hiệu Jangdong và 01 máy bơm hiệu Jangdong. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
64	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 7m, rộng khoảng 2m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy hiệu Jangdong và 01 máy bơm hiệu Jangdong. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
65	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 12,5m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 1,6m. Gắn 01 máy chạy và bơm D24 hiệu Trung Quốc. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
66	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 8m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy và kết hợp bơm hiệu Hyundai và khoảng 5m ống bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
67	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 8,5m, rộng khoảng 1,9m, cao khoảng 0,7m. Gắn 01 máy chạy, kết hợp bơm hiệu Hyundai và 01 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
68	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,9m, cao khoảng 0,9m. Gắn 01 máy chạy, 02 máy bơm hút hiệu Jangdong và 02 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
69	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy, 02 máy bơm hút hiệu D25 và 02 đầu bơm hút.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
70	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 11m, rộng khoảng 2,8m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy, 01 máy bơm hút không rõ nhãn hiệu và 02 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
71	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8,5m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 0,4m. Gắn 01 máy chạy, kết hợp bơm hút không rõ nhãn hiệu và 01 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
72	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 8,5m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,5m. Gắn 01 máy chạy, 01 máy bơm hút cát (Trung Quốc) và 02 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
73	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 6m, rộng khoảng 1,4m, cao khoảng 0,6m. Gắn 01 máy chạy, 01 máy bơm hút D24 (Trung Quốc) và 01 đầu bơm hút. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
74	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 2,1m, cao khoảng 1,1m. Gắn 01 máy chạy, kết hợp bơm hút cát nhãn hiệu D24 (Trung Quốc) và các thiết bị dùng bơm hút cát. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)
75	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: <ul style="list-style-type: none"> - Không có số đăng ký, dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 0,8m. Gắn 01 máy chạy, kết hợp bơm hút cát nhãn hiệu Hyundai và các thiết bị dùng bơm hút cát. - Đã qua sử dụng (tình trạng: thân vỏ mục nát, máy hỏng hóc và rỉ sét)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
	09 phương tiện đã ra BB tạm giữ			❖ Hiện trạng: Bị chìm tại bến của PC08
1	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
2	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
3	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
4	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
5	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
6	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
7	Ghe gõ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
8	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
9	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
II	Phòng PC03 (62 phương tiện đã ra QĐ tịch thu			❖ Hiện trạng: Bị chìm tại bên của PC08
1	Ghe gỗ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13,3 m, rộng khoảng 2,8m, cao khoảng 1,6m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
2	Ghe gỗ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 14 m, rộng khoảng 2,3m, cao khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
3	Ghe gỗ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 14 m, rộng khoảng 3,3m, cao khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
4	Ghe gỗ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 15 m, rộng khoảng 3,1m, cao khoảng 2,1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
5	Ghe gỗ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 16m, rộng khoảng 4m, cao khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
6	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,2m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
7	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 2,2m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
8	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 11,4m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 1,3m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
9	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8,7m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 1,2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
10	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 2,5m, cao khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
11	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 16m, rộng khoảng 4m, cao khoảng 2,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
12	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Dài khoảng 17m, rộng khoảng 3,9m, cao khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
13	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 22m, rộng khoảng 4,8m, cao khoảng 2,3m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
14	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 16m, rộng khoảng 4,5m, cao khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
15	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 17m, rộng khoảng 4,6m, cao khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
16	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 3,7m, cao khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
17	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12,3m, rộng khoảng 2,7m, cao khoảng 1,3m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
18	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 10m, rộng khoảng 1,5m, cao mạn khoảng 0,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
19	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 10m, rộng khoảng 1,5m, cao mạn khoảng 0,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
20	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 3m, cao mạn khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
21	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 3m, cao mạn khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
22	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 3,5m, cao mạn khoảng 2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
23	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 3,2m, cao mạn khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
24	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 3m, cao mạn khoảng 1,7m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
25	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 5m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
26	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 9m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
27	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,8m, cao mạn khoảng 0,9m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
28	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,2m, cao mạn khoảng 1,4m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
29	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,2m, cao mạn khoảng 1,4m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
30	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 1,1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
31	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 1,1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
32	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 1,1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
33	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 1,1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
34	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,2m, cao mạn khoảng 1,4m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
35	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
36	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát
37	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 01m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
38	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 01m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
39	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
40	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
41	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 16m, rộng khoảng 2,6m, cao khoảng 01m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
42	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 2,3m, cao khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
43	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 2,7m, cao khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát và 01 máy nổ chạy ghe.
44	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 11,5m, rộng khoảng 2,2m, cao khoảng 1,6m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
45	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 11m, rộng khoảng 2m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
46	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 10m, rộng khoảng 2m, cao khoảng 1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
47	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 14m, rộng khoảng 3,3m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
48	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Dài khoảng 14m, rộng khoảng 3,2m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
49	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 14m, rộng khoảng 3,2m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
50	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 13m, rộng khoảng 2,9m, cao khoảng 1,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
51	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 14m, rộng khoảng 3,3m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
52	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
53	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 0,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
54	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 7,5m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,7m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
55	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Dài khoảng 8,5m, rộng khoảng 1,7m, cao khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
56	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,7m, cao khoảng 1,1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
57	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,6m, cao khoảng 1m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
58	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 11m, rộng khoảng 2,8m, cao khoảng 1,2m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
59	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
60	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 8m, rộng khoảng 1,2m, cao khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
61	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Dài khoảng 12m, rộng khoảng 2,2m, cao khoảng 1,5m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
62	Ghe gõ bơm hút cát	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Ghe cũ, ngưng hoạt động - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Dài khoảng 9m, rộng khoảng 1,8m, cao mạn khoảng 0,8m, có gắn 01 hệ thống máy bơm cát.
III	Công an TP Biên Hoà (63 phương tiện đã ra QĐ tịch thu)			❖ Hiện trạng: Bị chìm tại bến PC08
1	Đầu bơm	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Đầu bơm hiệu KIA, 100 ống bơm - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp
2	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
3	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
4	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
5	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
6	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
7	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
8	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
9	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
10	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
11	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng, chiều dài, rộng, cao chưa xác định được do bị bùn đất che lấp.
12	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
13	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
14	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghe gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
				- Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
15	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
16	Phà bơm	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Phà bơm đã qua sử dụng, kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu
17	Phà bơm	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Phà bơm đã qua sử dụng, kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu
18	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
19	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
20	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
21	Ghe gỗ	Chiếc	01	❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
22	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
23	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
24	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
25	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
26	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
27	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
28	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
29	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
30	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
31	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
32	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
33	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
34	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
35	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
36	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
37	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
38	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
39	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
40	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
41	Ghe gõ	Chiếc	02	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
42	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
43	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
44	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
45	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
46	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
47	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
48	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
49	Ghe gõ	Chiếc	02	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
50	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
51	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
52	Ghe gõ	Chiếc	02	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
53	Ghe gõ	Chiếc	02	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
54	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
55	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
56	Ghe gõ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đvt	Sl	Mô tả đặc điểm – Hiện trạng
57	Ghe gỗ	Chiếc	02	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
58	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Không rõ số hiệu do bị bùn đất che lấp - Ghế gỗ đã qua sử dụng đã bị mục nát do bị chìm trong nước lâu. - Kích thước không xác định được do không còn hình thái ban đầu.
IV	CA huyện Long Thành (3 phương tiện đã ra QĐ tịch thu)			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hiện trạng: Bị chìm tại bến PC08
1	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không có số hiệu, dài khoảng 12m, rộng khoảng 02m, cao khoảng 1,2m. Gắn 01 máy nổ D2 (không có số hiệu, nước sản xuất) và khoảng 15m ống nhựa phi 90.
2	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không có số hiệu, dài khoảng 10m, rộng khoảng 03m. Gắn 01 đầu máy chạy ghế và 02 đầu máy bơm hút cát (đều không có số hiệu và nước sản xuất), 10m ống nhựa phi 20.
3	Ghe gỗ	Chiếc	01	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Đặc điểm: - Ghế cũ, ngưng hoạt động - Không có số hiệu, dài khoảng 7m, rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 1,2m. Gắn 02 máy nổ D24 và 02 đầu bơm hút cát (đều không có số hiệu và nước sản xuất) và khoảng 24m ống nhựa phi 90.
B	Thuê kho bãi tập kết	Tháng	12	<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách từ bến có phương tiện chìm đến kho bãi tập kết: Khoảng 20km - Địa điểm: Phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. - Diện tích khoảng: 1.500m² - Bãi neo đậu ghe ngoài trời, có người canh gác.

4.2. Yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải trang bị trang phục bảo hộ lao động đầy đủ cho nhân viên, thực hiện giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường xung quanh khi thực hiện công việc.

- Nhà thầu phải cung cấp bảng kê chi tiết biểu giá dự thầu (đầy đủ các nội dung nêu tại mục 4.1) đính kèm khi tham dự thầu. Trường hợp nhà thầu không đính kèm theo E-HSDT thì bên mời thầu sẽ yêu cầu bổ sung, làm rõ hoặc nhà thầu bắt buộc phải cung cấp nếu được đối chiếu tài liệu.

- Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu chứng minh kho bãi tập kết nếu được đối chiếu tài liệu:

- + Giấy tờ pháp lý của bên cho thuê kho bãi (chủ sở hữu);
- + Giấy chứng nhận quyền sử dụng kho bãi;
- + Hợp đồng/biên bản thỏa thuận thuê kho bãi (trong trường hợp nhà thầu không phải chủ sở hữu).

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.