

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Củ Chi, ngày 30 tháng 8 năm 2025*

**PHƯƠNG ÁN  
SỬA CHỮA LỚN CÔNG XA NĂM 2026**

**CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LỚN TSCĐ XE TẢI CẦU HINO**

**BIÊN SỐ: 51D- 184.33; MCT: CCHD2608002**

**KẾ HOẠCH: SỬA CHỮA LỚN CÔNG XA NĂM 2026**

**CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI**


**ĐƠN VỊ LẬP PASC: VĂN PHÒNG CÔNG TY**

**CHỦ TRÌ LẬP PASC: VĂN PHÒNG CÔNG TY**

**TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN : 354.027.650 đồng**

**LẬP PASC- DT: TRỊNH HOÀNG AN**

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH**



**Nguyễn Thị Diệu**

**Tháng 08/2025**

**TẬP I**  
**THUYẾT MINH PASC**

- Chương I : TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH
- Chương II : CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỬA CHỮA
- Chương III : CÁC PHỤ LỤC

**TẬP I**  
**THUYẾT MINH PASC**

- Chương I : TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH
- Chương II : CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỬA CHỮA
- Chương III : CÁC PHỤ LỤC

# CHƯƠNG I

## TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

### 1. Cơ sở lập phương án sửa chữa.

Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BCT của Bộ Tài chính ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 3706/QĐ-EVNHCMC ngày 21/7/2025 của Tổng công ty V/v ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về thực hiện sửa chữa lớn tài sản trong Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định;

Căn cứ Quyết định số 1229/PCCCh ngày 07/08/2025 của Công ty Điện lực Củ Chi về việc giao danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 lần 1;

Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 777/BB-PCCCh ngày 19/03/2025 của Công ty Điện lực Củ Chi.

### 2. Giới thiệu xe sửa chữa:

+ Loại xe: Tải cầu có gắn gàu

+ Hiệu xe: Hino

Nước sản xuất: Việt nam

+ Biển số: 51D-184.33

Mã số tài sản:

+ Số máy: W04DTRR40311

Số khung: MJEBJ42H9G5147600

### A. Nguồn gốc và tình trạng kỹ thuật:

- Xe được trang bị từ năm: năm 2017

- Tình trạng xe lúc nhận: xe mới.

- Số lần đã đại tu: 01 lần

- Đã qua cải tạo sửa đổi: không
- Thời điểm cải tạo sửa đổi: Không
- Thời điểm đại tu gần nhất: 2022
- Số km đã hoạt động sau lần đại tu gần nhất: 35165
- Số km đã hoạt động từ trước đến nay: 80511 km
- Số giờ cầu đã hoạt động từ trước đến nay: 5520 giờ

### **B. Nhận xét bên ngoài:**

#### 1/ Phần động cơ (Bảo dưỡng định kỳ)

- Nhớt dơ, các lọc động cơ nghẹt dơ.

#### 2/ Phần thắng+ Ly hợp

- Thắng yếu, giảm hiệu lực, bố thắng mòn, chạy bị giật.

#### 3/ Phần dàn gầm

- Chạy có tiếng kêu, ồn.

#### 4/ Phần đồng cabine + thùng:

- Mực rỉ sét, trầy xước.

#### 5/ Phần điện, nệm

- Điện chập chờn, nệm rách.

#### 6/ Phần tay lái

- Rơ lỏng rung lắc

#### 7/ Phần sơn

- Bong dộp ngã màu.

#### 8/ Phần lạnh

- Máy lạnh yếu, không lạnh

#### 9/ Phần cầu:

- Bạc đạn ụ quay bàn mòn lỏng, phốt, các da ty ben chảy dầu, cáp tura giãn, bom yếu, thùng gàu nâng mực bể.

### **C. Đánh giá chi tiết**

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Tình trạng kỹ thuật
<b>A. PHẦN VẬT TƯ</b>				
<b>I. PHẦN MÁY</b>				
1	Dây couroie	Sợi	2	giãn
2	Lượt dầu	Cái	2	nghẹt dơ
3	Lượt nhớt	Cái	1	nghẹt dơ
4	Lượt gió	Cái	1	nghẹt dơ

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Tình trạng kỹ thuật
5	Nhớt máy	Lít	8	cũ dơ
6	Cao su chân máy	Cục	2	mục bở
7	Nước làm mát	Lít	7	cũ dơ
8	Ruột tăng áp động cơ	cái	1	Rơ lỏng
<b>II. PHẦN THẮNG + LY HỢP</b>				
1	Cuppen tổng phanh	Bộ	1	chảy dầu
2	Cuppen bánh trước sau	Bộ	4	chảy dầu
3	Ống cao su thắng	Ống	3	nứt
4	Dầu thắng	Bình	2	cũ dơ
5	Bố ly hợp	Cái	1	mòn bố
6	Bạc đạn ly hợp	Cái	1	khua rỗ
7	Mâm ép	Cái	1	yếu
<b>III. PHẦN DÀN GÀM</b>				
1	Feutre bánh trước	Cái	2	chảy dầu
2	Feutre bánh sau	Cái	2	chảy dầu
3	Bạc đạn bánh trước sau	cái	8	mòn lỏng
4	Cardan láp dọc	cái	3	rơ lỏng
5	Bạc đạn treo láp dọc	cái	1	rơ lỏng
6	Phốt hợp số	Bộ	1	chảy dầu
7	Phốt cầu	Bộ	1	chảy dầu
8	Nhớt (hộp số + cầu)	Lít	10	cũ dơ
9	Bạc ốc nhíp trước	Cái	6	mục gãy
10	Bạc ốc nhíp sau	Cái	6	mục gãy
11	Vỏ ruột yếm 750-16	cái	4	mòn
<b>IV. PHẦN ĐỒNG CABINE + THÙNG</b>				
1	Tole làm đồng cabine 1ly2	tấm	1	mục
2	Bửng thùng	cái	3	mục rỉ sét
3	Bộ chấn bunn trước sau	Bộ	2	cũ rách
4	Bản lề bửng thùng	Cái	20	mục gãy
5	Khóa bửng thùng	Cái	4	mục gãy
6	Vật tư gió đá hàn	Cái	1	Vật liệu gia công
<b>V. PHẦN ĐIỆN + NỆM</b>				
1	Chổi gạt nước	Cái	2	hur
2	Chụp đèn lái sau	Cái	2	mờ
3	Băng niệm trước sau (simili)	Bộ	1	yếu

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Tình trạng kỹ thuật
4	Tapis sàn	Cái	1	mục rách
5	Plafont	Bộ	1	mục rách
6	Bình ắc quy 70Ah	cái	2	yếu
<b>VI. TAY LÁI</b>				
1	Rotule tay lái ngang	Cái	2	rơ lỏng
2	Rotule tay lái dọc	Cái	2	rơ lỏng
<b>VII. PHẦN SƠN</b>				
1	Cabin xe	T.bộ	1	bong dộp
2	Thùng xe	T.bộ	1	bong dộp
3	Gầm chassis	T.bộ	1	bong dộp
4	Cầu	T.bộ	1	bong dộp
<b>VIII. PHẦN MÁY LẠNH</b>				
1	Dàn lạnh	cái	1	mục xì
2	Block lạnh	cái	1	yếu
3	Phin lọc ga	cái	1	dơ nghệt
4	Ống lạnh	bộ	1	mục xì
5	Nhớt lock+ sạc ga 134	lần	1	hết ga
<b>IX. PHẦN CẦU</b>				
1	Bạc đạn ụ quay bàn	Cái	4	khua rỗ
2	Phốt ụ quay bàn	Cái	1	chảy dầu
3	Nhớt thủy lực	Lít	80	cũ dơ
4	Đạn mâm quay bàn	bộ	1	rơ lỏng
5	Bố hãm cáp cầu	Bộ	1	mòn bố
6	Cáp cầu	Mét	70	tưa giãn
7	Lượt nhớt ben	Cái	1	ngghệt dơ
8	Bộ da ty vô ra cần	Bộ	3	chảy dầu
9	Bộ da ty nâng cần	Bộ	1	chảy dầu
10	Bộ da ty chân chống	Bộ	4	chảy dầu
11	Bạc đạn ụ cuốn cáp	Cái	4	khua rỗ
12	Ống thủy lực	ống	6	nứt
13	Cardan láp thủy lực	cái	2	rơ lỏng
14	Bạc đạn buli cáp	cái	8	rơ lỏng
15	Gàu nâng composite	cái	1	hư
<b>B. PHẦN NHÂN CÔNG</b>				
1	Nhân công phần máy(bảo dưỡng)	T/phần	1	
2	Bơm trợ lực thắng	cái	1	yếu

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Tình trạng kỹ thuật
3	Tán bố thắng trước sau	càng	8	mòn bố
4	Dốt tambua bánh trước sau	cái	4	khớp
5	Tán bố thắng tay	bộ	1	mòn bố
6	Nhân công phần thắng+ ly hợp	T/phần	1	
7	Nhân công phần dàn gầm	T/phần	1	
8	Cabine	xe	1	mục rỉ sét
9	Nhân công phần đồng cabien+thùng	T/phần	1	
10	Demareur	Cái	1	chập chòn
11	Dynamo	Cái	1	yếu
12	Nhân công phần điện+ nệm	T/phần	1	
13	Nhân công phần tay lái	T/phần	1	
14	Nhân công phần sơn	T/phần	1	
15	Nhân công phần máy lạnh	T/phần	1	
16	Nhân công phần cầu	T/phần	1	
17	Kiểm định cầu + gàu	Cái	1	

## CHƯƠNG II CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỬA CHỮA

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa Thay mới
<b>A. PHẦN VẬT TƯ</b>				
<b>I. PHẦN MÁY</b>				
1	Dây couroie	Sợi	2	Thay mới
2	Lượt dầu	Cái	2	Thay mới
3	Lượt nhớt	Cái	1	Thay mới
4	Lượt gió	Cái	1	Thay mới
5	Nhớt máy	Lít	8	Thay mới
6	Cao su chân máy	Cục	2	Thay mới
7	Nước làm mát	Lít	7	Thay mới
8	Ruột tăng áp động cơ	cái	1	Thay mới
<b>II. PHẦN THẮNG + LY HỢP</b>				
1	Cuppen tổng phanh	Bộ	1	Thay mới
2	Cuppen bánh trước sau	Bộ	4	Thay mới
3	Ống cao su thắng	Ống	3	Thay mới
4	Dầu thắng	Bình	2	Thay mới

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa
				Thay mới
5	Bộ ly hợp	Cái	1	Thay mới
6	Bạc đạn ly hợp	Cái	1	Thay mới
7	Mâm ép	Cái	1	Thay mới
<b>III. PHẦN DÀN GÀM</b>				
1	Feutre bánh trước	Cái	2	Thay mới
2	Feutre bánh sau	Cái	2	Thay mới
3	Bạc đạn bánh trước sau	cái	8	Thay mới
4	Cardan láp dọc	cái	3	Thay mới
5	Bạc đạn treo láp dọc	cái	1	Thay mới
6	Phốt hợp số	Bộ	1	Thay mới
7	Phốt cầu	Bộ	1	Thay mới
8	Nhớt ( hộp số + cầu)	Lít	10	Thay mới
9	Bạc ốc nhíp trước	Cái	6	Thay mới
10	Bạc ốc nhíp sau	Cái	6	Thay mới
11	Vỏ ruột yếm 750-16	cái	4	Thay mới
<b>IV. PHẦN ĐỒNG CABINE + THÙNG</b>				
1	Tole làm đồng cabine 1ly2	tám	1	Cấp mới
2	Bửng thùng	cái	3	Thay mới
3	Bộ chấn bùn trước sau	Bộ	2	Thay mới
4	Bản lề bửng thùng	Cái	20	Thay mới
5	Khóa bửng thùng	Cái	4	Thay mới
6	Vật tư gió đá hàn	Cái	1	Cấp mới
<b>V. PHẦN ĐIỆN + NỆM</b>				
1	Chổi gạt nước	Cái	2	Thay mới
2	Chụp đèn lái sau	Cái	2	Thay mới
3	Băng niệm trước sau (simili)	Bộ	1	Thay mới
4	Tapis sàn	Cái	1	Thay mới
5	Plafont	Bộ	1	Thay mới
6	Bình ắc quy 70Ah	cái	2	Thay mới
<b>VI. TAY LÁI</b>				
1	Rotule tay lái ngang	Cái	2	Thay mới
2	Rotule tay lái dọc	Cái	2	Thay mới
<b>VII. PHẦN SƠN</b>				
1	Cabin xe	T.bộ	1	Sơn mới

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa
				Thay mới
2	Thùng xe	T.bộ	1	Sơn mới
3	Gầm chassis	T.bộ	1	Sơn mới
4	Cầu	T.bộ	1	Sơn mới
<b>VIII. PHẦN MÁY LẠNH</b>				
1	Dàn lạnh	cái	1	Thay mới
2	Block lạnh	cái	1	Thay mới
3	Phin lọc ga	cái	1	Thay mới
4	Ống lạnh	bộ	1	Thay mới
5	Nhớt lock+ sạc ga 134	lần	1	Thay mới
<b>IX. PHẦN CẦU</b>				
1	Bạc đạn ụ quay bàn	Cái	4	Thay mới
2	Phốt ụ quay bàn	Cái	1	Thay mới
3	Nhớt thủy lực	Lít	80	Thay mới
4	Đạn mâm quay bàn	bộ	1	Thay mới
5	Bộ hãm cáp cầu	Bộ	1	Thay mới
6	Cáp cầu	Mét	70	Thay mới
7	Lượt nhớt ben	Cái	1	Thay mới
8	Bộ da ty vô ra cần	Bộ	3	Thay mới
9	Bộ da ty nâng cần	Bộ	1	Thay mới
10	Bộ da ty chân chống	Bộ	4	Thay mới
11	Bạc đạn ụ cuốn cáp	Cái	4	Thay mới
12	Ống thủy lực	ống	6	Thay mới
13	Cardan láp thủy lực	cái	2	Thay mới
14	Bạc đạn buli cáp	cái	8	Thay mới
15	Gàu nâng composite	cái	1	Thay mới
<b>B. PHẦN NHÂN CÔNG</b>				
1	Nhân công phần máy(bảo dưỡng)	Trọn gói	1	
2	Phục hồi Bơm trợ lực thắng	cái	1	
3	Tán bố thắng trước sau	càng	8	
4	Dốt tambua bánh trước sau	cái	4	
5	Tán bố thắng tay	bộ	1	
6	Nhân công phần thắng+ ly hợp	Trọn gói	1	
7	Nhân công phần dàn gầm	Trọn gói	1	
8	Làm đồng Cabine	xe	1	
9	Nhân công phần đồng cabine+thùng	Trọn gói	1	
10	Phục hồi Demareur	Cái	1	

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa
				Thay mới
11	Phục hồi Dynamo	Cái	1	
12	Nhân công phần điện+ nệm	Trọn gói	1	
13	Nhân công phần tay lái	Trọn gói	1	
14	Nhân công phần sơn	Trọn gói	1	
15	Nhân công phần máy lạnh	Trọn gói	1	
16	Nhân công phần cầu	Trọn gói	1	
17	Kiểm định cầu + gàu	Bộ	1	

**Mục tiêu đạt được sau khi sửa chữa lớn :**

1. Động cơ mạnh hơn vận chuyển làm việc hiệu quả, ít hao nhiên liệu, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
2. Sau khi sửa chữa sẽ thu hồi các thiết bị thay thế như sau:

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa		Ghi chú
				Thu hồi	Hủy bỏ	
<b>A. PHẦN VẬT TƯ</b>						
<b>I. PHẦN MÁY</b>						
1	Dây couroie	Sợi	2		x	Sử dụng tốt
2	Lướt dầu	Cái	2		x	Sử dụng tốt
3	Lướt nhót	Cái	1		x	Sử dụng tốt
4	Lướt gió	Cái	1		x	Sử dụng tốt
5	Nhót máy	Lít	8		x	Sử dụng tốt
6	Cao su chân máy	Cục	2		x	Sử dụng tốt
7	Nước làm mát	Lít	6,5		x	Sử dụng tốt
8	Ruột tăng áp động cơ	cái	1		x	Sử dụng tốt
<b>II. PHẦN THĂNG + LY HỢP</b>						
1	Cuppen tổng phanh	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
2	Cuppen bánh trước sau	Bộ	4		x	Sử dụng tốt
3	Ống cao su thăng	Ống	3		x	Sử dụng tốt
4	Dầu thăng	Bình	2		x	Sử dụng tốt
5	Bố ly hợp	Cái	1		x	Sử dụng tốt
6	Bạc đạn ly hợp	Cái	1		x	Sử dụng tốt
7	Mâm ép	Cái	1		x	Sử dụng tốt
<b>III. PHẦN DÀN GÀM</b>						
1	Feutre bánh trước	Cái	2		x	Sử dụng tốt

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa		Ghi chú
				Thu hồi	Hủy bỏ	
2	Feutre bánh sau	Cái	2		x	Sử dụng tốt
3	Bạc đạn bánh trước sau	cái	8		x	Sử dụng tốt
4	Cardan láp dọc	cái	3		x	Sử dụng tốt
5	Bạc đạn treo láp dọc	cái	1		x	Sử dụng tốt
6	Phốt hợp số	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
7	Phốt cầu	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
8	Nhớt ( hộp số + cầu)	Lít	10		x	Sử dụng tốt
9	Bạc ốc nhíp trước	Cái	6		x	Sử dụng tốt
10	Bạc ốc nhíp sau	Cái	6		x	Sử dụng tốt
11	Vỏ ruột yếm 750-16	cái	4		x	Sử dụng tốt
<b>IV. PHẦN ĐỒNG CABINE + THÙNG</b>						
1	Tole làm đồng cabine 1ly2 (1m x 2m)	tám	1		x	Sử dụng tốt
2	Bửng thùng	cái	3		x	Sử dụng tốt
3	Bộ chấn bùn trước sau	Bộ	2		x	Sử dụng tốt
4	Bản lề bửng thùng	Cái	20		x	Sử dụng tốt
5	Khóa bửng thùng	Cái	4		x	Sử dụng tốt
6	Vật tư gió đá hàn	Cái	1			Sử dụng tốt
<b>V/ PHẦN ĐIỆN + NỆM</b>						
1	Chổi gạt nước	Cái	2		x	Sử dụng tốt
2	Chụp đèn lái sau	Cái	2		x	Sử dụng tốt
3	Băng niệm trước sau (simili)	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
4	Tapis sàn	Cái	1		x	Sử dụng tốt
5	Plafont	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
6	Bình ắc quy 70Ah	cái	2		x	Sử dụng tốt
<b>VI. TAY LÁI</b>						
1	Rotule tay lái ngang	Cái	2		x	Sử dụng tốt
2	Rotule tay lái dọc	Cái	2		x	Sử dụng tốt
<b>VII. PHẦN SƠN</b>						
1	Cabin xe	T.bộ	1			Sử dụng tốt
2	Thùng xe	T.bộ	1			Sử dụng tốt
3	Gầm chassis	T.bộ	1			Sử dụng tốt
4	Cầu	T.bộ	1			Sử dụng tốt
<b>VIII. PHẦN MÁY LẠNH</b>						
1	Dàn lạnh	cái	1		x	Sử dụng tốt
2	Block lạnh	cái	1		x	Sử dụng tốt

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa		Ghi chú
				Thu hồi	Hủy bỏ	
3	Phin lọc ga	cái	1		x	Sử dụng tốt
4	Ống lạnh	bộ	1		x	Sử dụng tốt
5	Nhớt lock+ sạc ga 134	lần	1		x	Sử dụng tốt
<b>VII</b>	<b>PHẦN CẦU</b>					
1	Bạc đạn ụ quay bàn	Cái	4		x	Sử dụng tốt
2	Phốt ụ quay bàn	Cái	1		x	Sử dụng tốt
3	Nhớt thủy lực	Lít	80		x	Sử dụng tốt
4	Đạn mâm quay bàn	bộ	1		x	Sử dụng tốt
5	Bố hãm cáp cầu	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
6	Cáp cầu	Mét	70		x	Sử dụng tốt
7	Lượt nhớt ben	Cái	1		x	Sử dụng tốt
8	Bộ da ty vô ra cần	Bộ	3		x	Sử dụng tốt
9	Bộ da ty nâng cần	Bộ	1		x	Sử dụng tốt
10	Bộ da ty chân chống	Bộ	4		x	Sử dụng tốt
11	Bạc đạn ụ cuốn cáp	Cái	4		x	Sử dụng tốt
12	Ống thủy lực	ống	6		x	Sử dụng tốt
13	Cardan láp thủy lực	cái	2		x	Sử dụng tốt
14	Bạc đạn buli cáp	cái	8		x	Sử dụng tốt
15	Gàu nâng composite	cái	1		x	Sử dụng tốt
<b>B. PHẦN NHÂN CÔNG</b>						
1	Nhân công phân máy(bảo dưỡng)	T/phần	1			
2	Bơm trợ lực thắng	cái	1	x		Sử dụng tốt
3	Tán bố thắng trước sau	càng	8	x		Sử dụng tốt
4	Dốt tambua bánh trước sau	cái	4	x		Sử dụng tốt
5	Tán bố thắng tay	bộ	1	x		Sử dụng tốt
6	Nhân công phân thắng+ ly hợp	T/phần	1			
7	Nhân công phân dàn gầm	T/phần	1			
8	Cabine	xe	1	x		Sử dụng tốt
9	Nhân công phân đồng cabien+thùng	T/phần	1			
10	Demareur	Cái	1	x		Sử dụng tốt
11	Dynamo	Cái	1	x		Sử dụng tốt
12	Nhân công phân điện+ nệm	T/phần	1			
13	Nhân công phân tay lái	T/phần	1			

Stt	Mô tả	ĐVT	SL	Biện pháp sửa chữa		Ghi chú
				Thu hồi	Hủy bỏ	
14	Nhân công phần sơn	T/phần	1			
15	Nhân công phần máy lạnh	T/phần	1			
16	Nhân công phần cầu	T/phần	1			
17	Kiểm định cầu + gàu	Cái	1			Phí kiểm định

1. Vệ sinh môi trường, PCCN, an toàn lao động:

- Đơn vị sửa chữa đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ an toàn lao động đúng quy định hiện hành.

2. Tiến độ thực hiện:

- Lập biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng tháng 3/2025.
- Lập phương án sửa chữa và thẩm định phương án sửa chữa xe hiệu chỉnh: tháng 05/ 2025.
- Thời gian sửa chữa dự kiến: 30 ngày.

### CHƯƠNG III CÁC PHỤ LỤC

**Phụ lục:** Đính kèm.

- Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 777/BB-PCCCh ngày 19/3/2025 của Văn Phòng Công ty Điện lực Củ Chi.

#### TẬP II DỰ TOÁN

**II. Thuyết minh các chi phí trước thuế trong dự toán:**

**1. Chi phí xây dựng**

Dự toán chi phí sửa chữa bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí dự phòng và thuế giá trị gia tăng.

**1.1 Chi phí vật liệu (VL=VLc+VLp):**

Chi phí vật liệu bao gồm: vật liệu chính và vật liệu phụ cần thiết để thực hiện công tác.

Đơn giá vật liệu điện (VLc): Căn cứ đơn giá biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng và tham khảo đơn giá hiện tại trên thị trường;

**1.2 Chi phí nhân công (NC):** Theo đơn giá biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng và tham khảo đơn giá hiện tại trên thị trường.

**1.3 Chi phí máy thi công (MTC):** Không có.

**1.4 Chi phí chung (C):** Căn cứ văn bản số 1536/EVNHCMC-QLĐT ngày 08/4/2020 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn về lập dự toán cho các công trình sửa chữa lớn.

**1.5 Chi phí trực tiếp (T) :**  $T = VL + NC + M$

**1.6 Thu nhập chịu thuế tính trước (TL):** Căn cứ văn bản số 1536/EVNHCMC-QLĐT ngày 08/4/2020 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn về lập dự toán cho các công trình sửa chữa lớn.

**1.7 Thuế giá trị gia tăng (VAT):** áp dụng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

**2. Chi phí thiết bị:** Theo đơn giá biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng và tham khảo đơn giá hiện tại trên thị trường.

**3. Chi phí khác:** Không có

**4. Chi phí dự phòng công trình:** Căn cứ văn bản số 1536/EVNHCMC-QLĐT ngày 08/4/2020 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn về lập dự toán cho các công trình sửa chữa lớn.

Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trừ vốn cho các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế, dự phòng do yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện.

**5. Vật tư thu hồi:** Thanh lý hoặc hủy theo quy định

**6. Một số vấn đề khác cần lưu ý:** Không có

**7. Tổng dự toán (sau thuế): 354.027.650 đồng**

Trong đó:

Chi phí sửa chữa (trước thuế)	314.005.000 đồng
Thuế VAT 8%	25.120.400 đồng
Chi phí khác	0 đồng
Chi phí dự phòng	15.7002.50 đồng
Chi phí vật tư thu hồi	798.000 đồng

Chi tiết dự toán đính kèm



**BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
**Công trình sửa chữa lớn xe Hino tải cầu biển số: 51D-184.33; MCT CCHD2608002**

STT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Phần sửa chữa	TỔNG CỘNG
<b>I</b>	<b>CHI PHÍ THEO KHỐI LƯỢNG</b>	<b>Gkl</b>	<b>Gtb+Gxd</b>	<b>314.005.000</b>	<b>314.005.000</b>
1	Chi phí thiết bị	Gtb	$VL_C + VL_P$	-	-
2	Chi phí xây dựng	Gxd	$gvl + gncxd + gmtxd + Cc + TN + C_{td}$	314.005.000	314.005.000
	- Chi phí vật liệu	gvl	$VL_c + VL_p$	265.405.000	265.405.000
	+ Vật liệu chính	vlc	Chiết tính	265.405.000	265.405.000
	+ Vật liệu phụ	vlp	Chiết tính	-	-
	- Chi phí nhân công	gncxd	Chiết tính	48.600.000	48.600.000
	- Chi phí máy thi công (nếu có)	gmtxd	Chiết tính	-	-
	- Chi phí chung	Cc	Không tính	-	-
	- Thu nhập chịu thuế tính trước	TN	Không tính	-	-
	- Chi phí sửa chữa theo tiến độ (nếu có)	$C_{td}$	Không tính	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>Gk</b>		-	-
1	Chi phí khảo sát (nếu có)		Không tính	-	-
2	Chi phí lập PAKT (nếu có)		Không tính	-	-
<b>III</b>	<b>Giá trị dự toán sửa chữa trước thuế</b>	<b>gsc</b>	<b>Gkl+Gk</b>	<b>314.005.000</b>	<b>314.005.000</b>
<b>IV</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng</b>	<b>VAT</b>	$8\% * g_{sc}$	25.120.400	25.120.400
<b>V</b>	<b>Cộng sau thuế</b>	<b>G</b>	$g_{sc} + VAT$	339.125.400	339.125.400
<b>VI</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>G<sub>dp</sub></b>	$g_{sc} \times 5\%$	15.700.250	15.700.250
<b>VII</b>	<b>Vật tư thu hồi</b>	<b>VT<sub>th</sub></b>	Tạm tính (Bảng VT-TB Thu hồi)	798.000	798.000
	<b>Tổng giá trị dự toán sửa chữa</b>	<b>GSC</b>	$(G + G_{dp}) - VT_{th}$	<b>354.027.650</b>	<b>354.027.650</b>



**BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ VTTB SỬA CHỮA LỚN**

Công trình sửa chữa lớn xe Hino tải cầu biển số: 51D-184.33; MCT CCHD2608002

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>I/ PHẦN MÁY (bảo dưỡng)</b>				<b>36.865.000</b>
1	Dây courroie	Sợi	2,000	400.000	800.000
2	Lượt dầu	Cái	2,000	200.000	400.000
3	Lượt nhớt	Cái	1,000	350.000	350.000
4	Lượt gió	Cái	1,000	900.000	900.000
5	Nhớt máy	Lít	8,000	120.000	960.000
6	Cao su chân máy	Cục	2,000	1.500.000	3.000.000
7	Nước làm mát	Lít	6,500	70.000	455.000
8	Ruột tăng áp động cơ	cái	1,000	30.000.000	30.000.000
<b>II</b>	<b>PHẦN THẮNG + LY HỢP</b>				<b>18.040.000</b>
1	Cuppen tổng phanh	Bộ	1,000	1.500.000	1.500.000
2	Cuppen bánh trước sau	Bộ	4,000	500.000	2.000.000
3	Ổng cao su thắng	Ổng	3,000	300.000	900.000
4	Dầu thắng	Bình	2,000	170.000	340.000
5	Bổ ly hợp	Cái	1,000	4.500.000	4.500.000
6	Bạc đạn ly hợp	Cái	1,000	800.000	800.000
7	Mâm ép	Cái	1,000	8.000.000	8.000.000
<b>III</b>	<b>PHẦN DÀN GÀM</b>				<b>34.000.000</b>
1	Feutre bánh trước	Cái	2,000	450.000	900.000
2	Feutre bánh sau	Cái	2,000	450.000	900.000
3	Bạc đạn bánh trước sau	cái	8,000	700.000	5.600.000
4	Cardan láp dọc	cái	3,000	500.000	1.500.000
5	Bạc đạn treo láp dọc	cái	1,000	3.000.000	3.000.000
6	Phốt hợp số	Bộ	1,000	300.000	300.000
7	Phốt cầu	Bộ	1,000	300.000	300.000
8	Nhớt ( hợp số + cầu)	Lít	10,000	150.000	1.500.000
9	Bạc ắc nhíp trước	Cái	6,000	500.000	3.000.000
10	Bạc ắc nhíp sau	Cái	6,000	500.000	3.000.000
11	Vỏ ruột yếm 750-16	cái	4,000	3.500.000	14.000.000
<b>IV</b>	<b>PHẦN ĐỒNG CABINE + THÙNG</b>				<b>18.700.000</b>
1	Tole làm đồng cabine 1ly2	tấm	1,000	2.000.000	2.000.000
2	Bửng thùng	cái	3,000	4.500.000	13.500.000
3	Bộ chấn bùn trước sau	Bộ	2,000	300.000	600.000
4	Bản lề bửng thùng	Cái	20,000	50.000	1.000.000
5	Khóa bửng thùng	Cái	4,000	150.000	600.000
6	Vật tư gió đá hàn	Cái	1,000	1.000.000	1.000.000
<b>V</b>	<b>PHẦN ĐIỆN + NỆM</b>				<b>12.700.000</b>
1	Chổi gạt nước	Cái	2,000	350.000	700.000
2	Chụp đèn lái sau	Cái	2,000	500.000	1.000.000
3	Băng niêm trước sau (simili)	Bộ	1,000	3.500.000	3.500.000
4	Tapis sàn	Cái	1,000	1.000.000	1.000.000
5	Plafont	Bộ	1,000	1.500.000	1.500.000
6	Bình ắc quy 70Ah	cái	2,000	2.500.000	5.000.000
<b>VI</b>	<b>TAY LÁI</b>				<b>3.600.000</b>
1	Rotule tay lái ngang	Cái	2,000	900.000	1.800.000
2	Rotule tay lái dọc	Cái	2,000	900.000	1.800.000

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
<b>VII</b>	<b>PHẦN SƠN</b>				<b>24.500.000</b>
1	Cabin xe	T.bộ	1,000	7.500.000	7.500.000
2	Thùng xe	T.bộ	1,000	7.500.000	7.500.000
3	Gầm chassis	T.bộ	1,000	5.000.000	5.000.000
4	Cầu	T.bộ	1,000	4.500.000	4.500.000
<b>VIII</b>	<b>PHẦN MÁY LẠNH</b>				<b>16.500.000</b>
1	Dàn lạnh	cái	1,000	4.500.000	4.500.000
2	Block lạnh	cái	1,000	7.500.000	7.500.000
3	Phin lọc ga	cái	1,000	500.000	500.000
4	Ống lạnh	bộ	1,000	3.000.000	3.000.000
5	Nhớt lock+ sạc ga 134	lần	1,000	1.000.000	1.000.000
<b>IX</b>	<b>PHẦN CẦU</b>				<b>100.500.000</b>
1	Bạc đạn ụ quay bàn	Cái	4,000	1.000.000	4.000.000
2	Phốt ụ quay bàn	Cái	1,000	200.000	200.000
3	Nhớt thủy lực	Lít	80,000	60.000	4.800.000
4	Đạn mâm quay bàn	bộ	1,000	8.500.000	8.500.000
5	Bộ hãm cáp cầu	Bộ	1,000	3.500.000	3.500.000
6	Cáp cầu	Mét	70,000	70.000	4.900.000
7	Lượt nhớt ben	Cái	1,000	400.000	400.000
8	Bộ da ty vô ra cần	Bộ	3,000	3.000.000	9.000.000
9	Bộ da ty nâng cần	Bộ	1,000	4.500.000	4.500.000
10	Bộ da ty chân chống	Bộ	4,000	3.000.000	12.000.000
11	Bạc đạn ụ cuốn cáp	Cái	4,000	350.000	1.400.000
12	Ống thủy lực	ống	6,000	600.000	3.600.000
13	Cardan lắp thủy lực	cái	2,000	250.000	500.000
14	Bạc đạn buli cáp	cái	8,000	400.000	3.200.000
15	Gàu nâng composite	cái	1,000	40.000.000	40.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>265.405.000</b>

**BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG SỬA CHỮA LỚN**

Công trình sửa chữa lớn xe Hino tải cầu biển số: 51D-184.33; MCT CCHD2608002

Thành phần công việc	Đvt	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Nhân công phần máy (bảo dưỡng)	T/phần	1,000	1.500.000	1.500.000
Bơm trợ lực thắng	cái	1,000	2.500.000	2.500.000
Tán bố thắng trước sau	càng	8,000	700.000	5.600.000
Dốt tambua bánh trước sau	cái	4,000	150.000	600.000
Tán bố thắng tay	bộ	1,000	300.000	300.000
Nhân công phần thắng+ ly hợp	T/phần	1,000	3.000.000	3.000.000
Nhân công phần dàn gầm	T/phần	1,000	3.500.000	3.500.000
Cabine	xe	1,000	4.500.000	4.500.000
Nhân công phần đồng cabien+thùng	T/phần	1,000	4.000.000	4.000.000
Demareur	Cái	1,000	900.000	900.000
Dynamo	Cái	1,000	700.000	700.000
Nhân công phần điện+ nệm	T/phần	1,000	1.500.000	1.500.000
Nhân công phần tay lái	T/phần	1,000	1.000.000	1.000.000
Nhân công phần sơn	T/phần	1,000	5.000.000	5.000.000
Nhân công phần máy lạnh	T/phần	1,000	1.500.000	1.500.000



**BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ THIẾT BỊ THU HỒI**

Công trình sửa chữa lớn xe Hino tải cầu biên số: 51D-184.33; MCT: CCHD2608002

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Khối lượng qui đổi sắt thu hồi (kg)	Đơn giá thu hồi (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Bạc đạn ly hợp	Cái	1,000	0,500	7000	3500	
2	Mâm ép	Bộ	1,000	3,000	7000	21000	
3	Bạc đạn bánh trước	Cái	4,000	2,000	7000	14000	
4	Bạc đạn bánh sau	Cái	4,000	2,000	7000	14000	
5	Cardan láp lọc	Cái	3,000	1,500	7000	10500	
6	Bạc ác nhíp trước	Cái	6,000	1,000	7000	7000	
7	Bạc ác nhíp sau	Cái	6,000	1,000	7000	7000	
8	Ống nhún trước	ống	2,000	4,000	7000	28000	
9	Rotyun tái ngang dọc	cái	4,000	2,000	7000	14000	
10	Bững thùng	Cái	5,000	50,000	7000	350000	
11	Bản lề bững thùng	cái	24,000	2,000	7000	14000	
12	Khoá bững thùng	cái	8,000	3,000	7000	21000	
13	Bạc đạn ụ quay bàn	Cái	4,000	2,000	7000	14000	
14	Đạn mâm quay bàn	bộ	1,000	2,000	7000	14000	
15	Cáp cầu phi 10	Mét	110,000	33,000	7000	231000	
16	Bạc đạn ụ cuốn cáp	Cái	4,000	2,000	7000	14000	
17	Cardan láp thủy lực	cái	2,000	1,000	7000	7000	
18	Bạc đạn buli cáp	cái	8,000	2,000	7000	14000	
	<b>Cộng</b>					<b>798.000</b>	

**Ghi chú:**

Khối lượng qui đổi và Đơn giá VTTB thu hồi chỉ là tạm tính

